

試験検査成績書

第 LN25060027 号 1/1
令和7年6月17日

株式会社静岡遊具 様

令和7年6月12日
ご依頼を受けました検体の検査の結果は、
下記のとおりです。

株式会社 静環検査センター
〒426-0041 静岡県藤枝市高柳2310番地
TEL <054>-634-1000 FAX <054>-634-1010



検査分類名	砂
試料採取日	令和7年6月12日
特記事項	-----

試料名 (製造年月日, ロットNo.等)	検査項目及び検査結果					
	大腸菌群 CFU/g					
静岡田町幼稚園 (令和7年6月12日)	180					
以下余白						

検査方法
大腸菌群：混濁平板培養法(合成酵素基質培地)

定期点検表

写真No 無し

管理番号 無し

製品名	遊技用砂場 (大長筋群数検査)	所在 施設	静岡田町幼稚園	住所	静岡市葵区田町4丁目67-3
点検社	株式会社静岡遊具			点検日	令和7年 6月 12日
点検者	中居敏広			確認者	
製造社			SP表示シール 有 ・ (無)	製造番号	
設置年月	年	月	日	経過年月	年 月 落下高さ mm
構造部材1	構造部材2		消耗部材		
対象年齢シール 有 ・ (無)	対象年齢	1歳～3歳 ・ (3歳～6歳) ・ 3歳～12歳 ・ 6歳～12歳 ・ 大人			
Ⅰ. 機能に関する総合判定				Ⅱ. 塗装に関する総合判定	
使用継続	A : 健全であり、修繕の必要がない B : 軽微な異常があり、経過観察が必要 C : 異常があり、修繕又は対策が必要です D : 危険性の高い異常があり、緊急修繕が必要又は、破棄し更新を検討			A : 健全な状態 B : 部分的に塗装剥離があり、経過観察が必要な状態 C : 全体的に塗装剥離があり、再塗装が必要な状態	
(可) 不可					
ハザード	0 : 障害をもたらす物的ハザードがない状態 1 : 軽度の障害をもたらすハザードがある状態 2 : 重大であるが恒久的ではない障害をもたらすハザードがある状態 3 : 生命に危険、あるいは恒久的な障害をもたらすハザードがある状態			劣化	a : 健全な状態 b : 軽微な劣化がある状態 c : 修繕の必要な劣化がある状態 d : 緊急修繕が必要な劣化がある状態
特記事項	砂場の砂大腸菌群数検査 結果180CFU/g 基準値2000CFU/g以下 特に問題無し				

【安全領域】

指摘項目	点検器具	判定	写真No	備考
適応外		合 ・ 否		
		合 ・ 否		
		合 ・ 否		
		合 ・ 否		

【規準】

[illegible]

【劣化】

[illegible]